



1 posizione autogru

2 zona carico e scarico

3 area cantiere

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO DANTE CARLO MONNI DI CAMPI BISENZIO

CODICE CUP B85C22000030004 - LAY OUT CANTIERE DURANTE SENZA AUTOGRU' - TAV.2